



# **MLM CMD – Manual de Usuario Proveedor**

## **V1**

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received. Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

## Índice

### Índice2

<b>1. Definiciones, siglas, abreviaturas .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Introducción a <i>Material Lifecycle Management</i>.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Manual de usuario MLM - Módulo CMD .....</b>	<b>5</b>
3.1 Acceso de usuarios .....	5
3.2 Navegación de usuarios proveedores por defectos con ticket .....	5
3.1.1. Intervención a cargo del fabricante .....	8
3.1.2. Intervención a cargo de Enel.....	16
3.3 Navegación de usuarios proveedores por defectos sin ticket .....	19
3.1.3. Informes CMD .....	28
3.4 Configuración regional .....	30
3.5 Manual de Usuario Proveedor .....	31

## 1. Definiciones, siglas, abreviaturas

La siguiente tabla contiene definiciones y acrónimos utilizados en el documento.

Acrónimo	Descripción
TSM	Technical Specification Management
TCA	Technical Conformity Assessment
QCA	Quality Control Activities
CMD	Components and Materials Defect
E-D	E-Distribuzione SpA



This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

## **2. Introducción a *Material Lifecycle Management***

Este manual del usuario describe las fases del módulo CMD (Components Material Defects), para la gestión de defectos, con ticket y sin ticket.


### 3. Manual de usuario MLM - Módulo CMD

#### 3.1 Acceso de usuarios

El acceso al portal MLM, para el usuario proveedor, puede hacerse exclusivamente a través de WeBUY haciendo clic en el enlace correspondiente en la página de inicio de la plataforma.

#### 3.2 Navegación de usuarios proveedores por defectos con ticket

El usuario proveedor accede al ticket seleccionando el elemento "Defectos con ticket" en el menú CMD o haciendo clic en la notificación del sistema visible en la página de inicio.



Si el usuario proveedor hace clic en "Defectos con ticket", se muestra la lista de tickets en el estado "Abierto".

El orden de los defectos está disminuyendo en comparación con el tiempo de apertura del ticket. El usuario puede buscar el ticket a través de los filtros de búsqueda o seleccionandolo de su interés de la lista.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

**Schede Ticket**

— Filtri di Ricerca

Numero Scheda Ticket	Da (Data Creazione Ticket)	A (Data Creazione Ticket)	Stato Scheda Ticket	Matricola
Numero Scheda Ticket	Da (Data Creazione Ticket)	A (Data Creazione Ticket)	Stato Scheda Ticket	Matricola
Anno Costruzione	Modello Fornitore	Serial Number Fornitore	Peso del Difetto	
Anno Costruzione	Modello Fornitore	Serial Number Fornitore	Peso del Difetto	

Cerca Cancella

NUMERO SCHEDA TICKET	DATA APERTURA TICKET	STATO SCHEDA TICKET	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	MODELLO FORNITORE	ANNO COSTRUZIONE	PESO DEL DIFETTO
CMDT-18-000167-...	2018-10-01	Aerto	112537	prova	prova	2013	Grave
CMDT-18-000165-...	2018-09-28	Aerto	112537	APP PREF 24 KV IS...	aaaa	2011	Grave

En CMD, un ticket puede haber estado vinculado a uno o más defectos en el estado "Validado" con el mismo Código de material, el mismo CUI, el mismo Año de producción.


El usuario proveedor puede acceder al ticket haciendo clic en la campana de notificación y luego haciendo clic en el enlace.

Notifiche Contrassegna tutte come lette


WrDev WrDev ha inviato un post sul tuo profilo  
Alla scheda CMDT-18-000167-ITA è stata associata la scheda ticket d'intervento ID https://uatcr-e-mim.cs82.force.com/WRdev/case/5003E00000EPgUYQA1. Il PVR monitorera, ai fini del Vendor Rating, il Vostro tempo netto d'intervento che decorre dalla data d'invio del presente messaggio/notifica. Eventuali azioni/conclus...

37 minuti fa su WRdev

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.



El sistema muestra un ticket, en el estado "Abierto", el usuario procede haciendo clic en el botón "Analizar".



El sistema rellena automáticamente la casilla de verificación "Intervención dentro del período de garantía del material" si el componente está en garantía, de lo contrario, si el componente no está en garantía, la casilla de verificación preestablecida será "Intervención después de la expiración del período de garantía del material".


El usuario proveedor puede decidir cancelar la operación de análisis de tickets haciendo clic en "Cancelar", guardar la operación haciendo clic en "Guardar" o decidir ir a Siguiente haciendo clic en "Siguiente". Si el usuario continúa, debe seleccionar uno de los dos elementos, mutuamente excluyentes:

- Intervención a cargo del fabricante
- Intervención a cargo de Enel

### 3.1.1. Intervención a cargo del fabricante


El usuario proveedor selecciona "Intervención a cargo del fabricante" y continúa con el procesamiento del ticket haciendo clic en "Siguiente".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.



The screenshot shows a software interface for managing tickets. At the top, there's a header with a folder icon labeled 'Caso' and the ticket number 'CMDT-18-000167-ITA'. Below the header, the status is listed as 'Aperto' (Open). A navigation bar at the top right includes 'Analisi Ticket', 'Aperto', 'Completato', 'Chiuso', and 'Chiuso con comunicazione'. On the left, there's a sidebar with 'DE' and 'L...' sections. The main content area has a title 'Oneri Intervento' with two radio button options: 'Oneri intervento a carico del Costruttore' (selected) and 'Oneri intervento a carico Enel'. At the bottom of this section are buttons for 'Annulla', 'Indietro', 'Avanti', and 'Salva'. To the right, a 'Storico Attività' (Activity History) panel shows two entries: 'Aperto' on 01/10/2018, 16:49 and 'In Attesa Valutazione Fornitore' on 01/10/2018, 17:25. The background of the main window displays ticket details: 'CMDT-18-000167-ITA', 'Data Apertura Ticket: 01/10/2018', 'Ragione Sociale Fornitore (Nuovo): ABB SPA', 'Partita Iva: 11988960156', 'Numero Scheda Anomalia: CMDA-18-000479-ITA', 'CUI: 27805', and 'Nulla Osta Tecnico Gestionale'.

Selecciona el tipo de operación de reparación o reemplazo.



The screenshot shows the same software interface as the previous one, but the 'Analisi Ticket' step is now active. In the 'Tipo Intervento' section, the 'Riparazione' radio button is selected. The rest of the interface and background details are identical to the previous screenshot.

Si selecciona "Reparación" y hace clic en "Siguiente".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Caso  
CMTD-18-000167-ITA

Stato  
Aperto

Aperto      Completato      Chiuso      Chiuso con comunicazione

**Analisi Ticket**

**Tipo Intervento**

Riparazione  
 Sostituzione

DE  
I  
N  
CMTD-18-000167-ITA  
Data Apertura Ticket  
01/10/2018

No  
Data chiusura Ticket

Ragione Sociale Fornitore (Nuevo)  
ABB SPA

Partita Iva  
11988960156

Numeros da Anomalia  
CMDA-18-000479-ITA  
CUI  
27805  
Nulla Osta Técnico Gestionale

Annula      Indietro      Avanti      Salva

**Storico Attività**

- > Aperto  
01/10/2018, 16:49
- > In Attesa Valutazione Fornitore  
01/10/2018, 17:25

El usuario proveedor tiene que proceder seleccionando el Modo de intervención: Planta or Fabrica.

Caso  
CMTD-18-000167-ITA

Stato  
Aperto

Aperto      Completato      Chiuso      Chiuso con comunicazione

**Analisi Ticket**

**Modalità Intervento**

Impianto  
 Fabbrica

DE  
I  
N  
CMTD-18-000167-ITA  
Data Apertura Ticket  
01/10/2018

No  
Data chiusura Ticket

Ragione Sociale Fornitore (Nuevo)  
ABB SPA

Partita Iva  
11988960156

Numeros da Anomalia  
CMDA-18-000479-ITA  
CUI  
27805  
Nulla Osta Técnico Gestional

Annula      Indietro      Avanti      Salva

**Storico Attività**

- > Aperto  
01/10/2018, 16:49
- > In Attesa Valutazione Fornitore  
01/10/2018, 17:25

Si selecciona "Planta" y hace clic en "Siguiente".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Caso  
CMDT-18-000167-ITA

Stato  
Aperto

Aperto      Completato      Chiuso      Chiuso con comunicazione

**Analisi Ticket**

**Modalità Intervento**

Impianto  
 Fabbrica

**Dettagli**

Numero Scheda Anomalia  
CMDT-18-000167-ITA

Data Apertura Ticket  
01/10/2018

Ragione Sociale Fornitore (Nuovo)  
ABB SPA

Partita Iva  
11988960156

No  
Data chiusura Ticket  
CUI  
27805  
Nulla Osta Tecnico Gestionale

**Storico Attività**

- > **Aperto**  
01/10/2018, 16:49
- > **In Attesa Valutazione Fornitore**  
01/10/2018, 17:25

**Annulla** **Indietro** **Avanti** **Salva**

Tiene que cargar obligatoriamente la "Acta de Actividades en planta / fabrica" haciendo clic en "Cargar archivo".

Caso  
CMDT-18-000167-ITA

Stato  
Aperto

Aperto      Completato      Chiuso      Chiuso con comunicazione

**Analisi Ticket**

**Allegati**

DDT (documento di trasporto del materiale riparato)

\* Verbale Lavori in Impianto/Fabbrica

Verbale Contraddittorio con Fornitore

**Altri File**

Altri File

**Dettagli**

Numero Scheda Anomalia  
CMDA-18-000479-ITA

Ragione Sociale Fornitore (Nuovo)  
ABB SPA

Partita Iva  
11988960156

CUI  
27805  
Nulla Osta Tecnico Gestionale

**Storico Attività**

- > **Aperto**  
01/10/2018, 16:49
- > **In Attesa Valutazione Fornitore**  
01/10/2018, 17:25

**Annulla** **Indietro** **Avanti** **Salva**

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Si el usuario proveedor selecciona la casilla de verificación "Fábrica" y hace clic en "Siguiente".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Caso  
CMDT-18-000167-ITA

Analisi Ticket

Modalità Intervento

Impianto

Fabbrica

Avanti

Salva

Storico Attività

Aperto 01/10/2018, 16:49

In Attesa Valutazione Fornitore 01/10/2018, 17:25

El usuario proveedor tiene que cargar obligatoriamente:

- DDT (documento de transporte para el material reparado).
- Acta de Actividades en planta/fabrica.

Y procede haciendo clic en "Siguiente".

Caso  
CMDT-18-000167-ITA

Analisi Ticket

Allegati

\* DDT (documento di trasporto del materiale riparato)

\* Verbale Lavori in Impianto/Fabbrica

Verbale Contraddittorio con Fornitore

Altri File

Carica file O rilascia file

Avanti

Storico Attività

Aperto 01/10/2018, 16:49

In Attesa Valutazione Fornitore 01/10/2018, 17:25

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

The screenshot shows a ticket analysis interface. At the top, there are navigation links: Home, TSM, TCA, QCA, CMD, REPORT, and a dropdown menu. Below this, a ticket header displays "Caso CMDT-18-000167-ITA". The ticket status is "Aperto". A central modal window titled "Analisi Ticket" is open. It contains sections for "Allegati" (Attachments) and "Altri File" (Other Files). Under "Allegati", there are two attachments: "test.pdf" (DDT) and "test.pdf" (Verbale Lavori). There is also a button to upload a "Verbale Contraddittorio con Fornitore". Under "Altri File", there is a section for "Altri File" with a "Carica file" button. At the bottom of the modal are buttons for "Annulla", "Indietro", "Avanti", and "Salva". To the right of the modal, a sidebar shows ticket history: "Aperto" (01/10/2018, 16:49) and "In Attesa Valutazione Fornitore" (01/10/2018, 17:25).

El Sistema muestra los "Intervalos de tiempo" que se pueden completar para cualquier día que se deduzca.

The screenshot shows a ticket analysis interface with a "Gestisci" button at the top. Below it, a modal window titled "Analisi Ticket" is open. The "Intervalli Temporali" section contains fields for "Da (Fornitore)" (12-ott-2018), "A (Fornitore)" (19-ott-2018), and "Descrizione (Fornitore)" (prova). A "GIORNI" field shows a value of 8. At the bottom of the modal are buttons for "Annulla", "Indietro", "Avanti", and "Salva".

Los días calculados están dados por la diferencia de FECHA DE FINALIZACIÓN (A) menos la FECHA DE INICIO (DA) más un día.

Los intervalos de tiempo no son campos obligatorios, pero si se ingresan, se debe informar la "Descripción (Proveedor)". El usuario puede continuar haciendo clic en "Siguiente".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Caso  
CMDT-18-000167-ITA

Analisi Ticket

Intervalli Temporali

\* Da (Fornitore) \* A (Fornitore) \* Descrizione (Fornitore)

Inserisci

DA A CAUSA

2-ott-2018 5-ott-2018 prova

DE

Ragione Sociale Fornitore (Nuovo)  
ABB SPA  
Partita Iva  
11988960156

CUI  
27805  
Nulla Osta Tecnico Gestionale

CMDA-18-000479-ITA  
01/10/2018, 16:49  
In Attesa Valutazione Fornitore  
01/10/2018, 17:25

Annulla Indietro Avanti Salva

El sistema muestra el resumen del análisis del ticket. El usuario puede confirmar lo que ha ingresado haciendo clic en "Guardar" o puede regresar haciendo clic en "Atrás" y cambiar lo que ha ingresado.

TSM TCA QCA CMD REPORT

Analisi Ticket

Tipo Intervento  
Riparazione

Modalità Intervento  
L'intervento è stato effettuato nello stabilimento del Costruttore oppure sono state inviate parti di ricambio.

Allegati  
DTR  
test.pdf  
Verbale Lavori in Impianto/Fabbrica  
test.pdf

Intervalli Temporali

DA A CAUSA

2-ott-2018 5-ott-2018 prova

DE

Ragione Sociale Fornitore (Nuovo)  
ABB SPA  
Partita Iva  
11988960156

CUI  
27805  
Nulla Osta Tecnico Gestionale

CMDA-18-000479-ITA  
01/10/2018, 16:49  
In Attesa Valutazione Fornitore  
01/10/2018, 17:25

Annulla Indietro Salva

El proveedor, en este punto, puede cambiar el estado del ticket de "Abierto" a "Completado" haciendo clic en "Completar".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

The screenshot shows a ticket detail page for case number CMDT-18-000167-ITA. The top navigation bar includes links for Home, TSM, TCA, QCA, CMD, and REPORT. The ticket status is currently 'Aperto'. A large blue arrow points from 'Aperto' to 'Completato', indicating the transition. To the right, there are buttons for 'Gestisci' and 'Completa'. Below the status bar, sections for 'DETALLES', 'LISTAS RELACIONADAS', and 'CHATTER' are visible. On the right side, there are two boxes: 'Guía Online' with a note to analyze the ticket for completion and 'Historico Actividades' showing a history of ticket states: 'Aperto' at 01/10/2018, 16:49 and 'In Attesa Valutazione Fornitore' at 01/10/2018, 17:25.

El estado del ticket cambia de "Abierto a" Completado ".

The screenshot shows the same ticket detail page after the status has been updated. The ticket status is now 'Completato', indicated by a green arrow pointing to the status. The rest of the interface remains the same, showing the ticket details and activity history.

### 3.1.2. Intervención a cargo de Enel

El proveedor selecciona "Intervención a carga de Enel", inserta el campo de Notas y continúa con el procesamiento del ticket haciendo clic en "Siguiente".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

**Oneri Intervento**

Oneri Intervento a carico del Costruttore  
 Oneri Intervento a carico Enel

\*Note  
Inserire la motivazione per cui l'intervento per materiale in garanzia è stato effettuato con oneri a carico ENEL

Annulla Indietro Avanti Salva

Inserta la cotización, haciendo clic en "Cargar archivo", el monto de la cotización en el campo "Importe", hace clic en "Guardar" y continua con el proceso haciendo clic en "Siguiente".

**Preventivi di Spesa**

Preventivo di Spesa per Sopralluogo e Analisi Tecnica

Preventivo di spesa per intervento di riparazione o sostituzione

Importo  
0

Annulla Indietro Avanti Salva

El proveedor continúa enviando la cotización a Enel para la aprobación final de los costos.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

El estado del ticket permanece en el estado "Abierto", pendiente de evaluación final por Enel.

Cuando Enel aprueba o rechaza la cotización, el estado del presupuesto se muestra en el historial de actividades.

The screenshot shows the Enel TSM web interface for managing tickets. At the top, there's a navigation bar with links for Home, TSM, TCA, QCA, CMD (with a dropdown), and REPORT (with a dropdown). Below the navigation is a header section for ticket 'Caso CMĐT-18-000167-ITA'. It includes a status indicator ('Chiuso con comunicazione'), a green progress bar with several steps, and a blue button labeled '+ Segui'.

**DETTAGLI** LISTE CORRELATE CHATTER

**Informazioni Generali**

Numero Scheda Ticket	Estensione Massiva di Garanzia
CMDT-18-000167-ITA	No
Data Apertura Ticket	Data chiusura Ticket
01/10/2018	03/10/2018
Ragione Sociale Fornitore (Nuovo)	Numero Scheda Anomalia
ABB SPA	CMDA-18-000479-ITA
Partita Iva	CUI
11988960156	27805
	Nulla Osta Tecnico Gestionale
	Si

**Tempi di Lavorazione Ticket**

TEMPO LORDO (GG):	2
TEMPO NETTO (GG):	0

**Preventivi di Spesa (1)**

NOME FILE	DATA CREAZIONE
test.pdf	2-ott-2018

**Analisi Ticket**

Modalità Intervento	Oneri Intervento
Intervento presso lo stabilimento del Costruttore	Enel
Garanzia	Motivo variazione garanzia
Si	
Tipo Intervento	Accettazione Intervento
Riparato	<input checked="" type="checkbox"/>
Importo Preventivo Manutenzione	Importo Ispezione ed Analisi
1.000	1.000
* Descrizione Difettosità per Fornitore	Note Intervento
prova	prova

**Anagrafica Utente Segnalante**

Nome Referente Tecnico	Cognome Referente Tecnico
WrDev	WrDev
Indirizzo Referente Tecnico	Email Referente Tecnico
	s.fenelmlm@webresult.it
Telefono Referente Tecnico	

**Storico Attività**


>  Aperto 01/10/2018, 16:49
>  In Attesa Valutazione Fornitore 01/10/2018, 17:25
>  In Attesa Valutazione ENEL 02/10/2018, 18:20
>  Accettato 03/10/2018, 13:57
>  Completato 03/10/2018, 17:59
>  Chiuso 03/10/2018, 18:34
>  Chiuso con comunicazione 03/10/2018, 18:44

A large blue arrow points from the 'Accettato' status entry in the activity history to the ticket status bar at the top of the screen.


### 3.3 Navegación de usuarios proveedores por defectos sin ticket

El usuario proveedor accede al ticket seleccionando el elemento "Defectos sin ticket" en el menú CMD.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.



o haciendo clic en el enlace del correo electrónico recibido



**Sandbox: ENEL MLM - Components and Materials Defect**

User Validator utenzecmd@gmail.com tramite ih84itcx6exebflk.aocddt.3e-11vhuay.cs82.bnc.sandbox.salesforce.com a me

La scheda di segnalazione CMDA-18-000498-ITA è stata Validata e l'anomalia segnalata è stata riconosciuta come difetto di prodotto per il quale non vi è stato richiesto l'intervento. Il materiale è rientrante nel parco fornito utilizzato per l'aggiornamento trimestrale del Vostro indice di Vendor Rating Categorie Qualità- Affidabilità e la scheda sarà quindi utilizzata in tal senso. Se intendete analizzare il materiale per condividerne con il PVR eventuali diverse conclusioni in merito alle cause del guasto, dovrete concordare, con l'unità segnalante presso il quale è depositato il materiale, il suo invio a Vostra cura e spese, entro i prossimi 15 gg e renderlo immediatamente disponibile presso il Vostro stabilimento di produzione, per l'analisi congiunta da concordare con il PVR.

<https://uatcr-e-mm.cs82.force.com/WRdev/s/case/5003E00000EQ3tiQAD>

- Si la edad del componente es superior a 5 años, el defecto se puede ver a la vista del Proveedor (comunidad), haciendo clic en el enlace del defecto, puede ver los detalles del mismo.

**Schede Anomalia**

Filtri di Ricerca

Numero Scheda Anomalia	Da (Data Validazione)	A (Data Validazione)	Matricola	Anno Costruzione
Numero Scheda Anoma...			Matricola	Anno Costruzione
Modello Fornitore	Serial Number Fornitore	Peso del Difetto		
Modello Fornitore	Serial Number Fornitor	Peso del Difetto		
Cerca Cancella				

NUMERO SCHEDA ANOMALIA	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	MODELLO FORNITORE	ANNO COSTRUZIONE	PESO DEL DIFETTO
CMDA-18-000518-ITA	15/10/2018	112537	prova	prova	2011	Grave
CMDA-18-000402-ITA	24/9/2018	112537	prova	prova	2018	Grave

**Caso** CMDA-18-000518-ITA

Stato: Validata

Validata

DETtaglio LISTE CORRELATE

**Informazioni Anomalia**

Data Registrazione Scheda 15/10/2018	Data di Rilevazione 01/10/2018
Data Invio Scheda al Fornitore 15/10/2018	Data Apertura Ticket
Country ITA	Anno Costruzione 2011
Quantità 1	
Garanzia	

**Storico Attività**

- > Bozza 15/10/2018, 16:51
- > Inviata 15/10/2018, 16:54
- > Validata 15/10/2018, 16:59

- Si la edad es inferior a 5 años y Causa de la avería = defecto de material

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

El usuario proveedor recibe un correo electrónico donde se indicará la última fecha para la solicitud de contraditorio (15 días calendario a partir de la fecha de validación del defecto) y tiene la posibilidad de solicitar el contraditorio.

The screenshot shows an incoming email in the Gmail inbox. The subject is "Sandbox: ENEL MLM - Components and Materials Defect". The email is from "User Validatore" and includes a link to a document titled "La scheda di segnalazione CMDA-18-000574-ITA è stata Validata e l'anomalia segnalata è stata riconosciuta come difetto di prodotto per il quale non vi è stato richiesto l'intervento. Il materiale è rientrante nel parco fornito utilizzato per l'aggiornamento trimestrale del Vostro indice di Vendor Rating Categorìa Qualità- Affidabilità e la scheda sarà quindi utilizzata in tal senso. Se intende analizzare il materiale per condividerlo con il PVR eventuali diverse conclusioni in merito alle cause del guasto, dovrete concordare, con l'unità segnalante presso il quale è depositato il materiale, il suo ritiro a Vostra cura e spese, entro i prossimi 15 gg e renderlo immediatamente disponibile presso il Vostro stabilimento di produzione, per l'analisi congiunta da concordare con il PVR." followed by a URL.

O puede seleccionar el defecto de su interés para abrir el contraditorio, seleccionándolo de la lista por el enlace del número de defecto.

The screenshot shows a web-based application interface for managing anomalies. At the top, there are navigation tabs: TSM, TCA, QCA, CMD, and REPORT. Below the tabs, there is a search bar labeled "Filtros de Ricerca" and several input fields for filtering: "Numero Scheda Anomalia" (with a dropdown for "Numero Scheda Anomia"), "Da (Data Validazione)" and "A (Data Validazione)" (both with calendar icons), "Matricola" (with a dropdown for "Matricola"), and "Anno Costruzione" (with a dropdown for "Anno Costruzione"). There are also fields for "Modello Fornitore" (with a dropdown for "Modello Fornitore") and "Serial Number Fornitore" (with a dropdown for "Serial Number Fornitor"). Below the filters is a "Cerca" button and a "Cancella" button. A large blue arrow points to the first row of a table below the filters. The table has columns: NUMERO SCHEDA ANOMALIA, DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE, MATRICOLA ENEL, DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA, MODELLO FORNITORE, ANNO COSTRUZIONE, and PESO DEL DIFETTO. The data in the table is as follows:

NUMERO SCHEDA ANOMALIA	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	MODELLO FORNITORE	ANNO COSTRUZIONE	PESO DEL DIFETTO
CMDA-18-000574-ITA	22/10/2018	112537	prova	prova	2018	Grave
CMDA-18-000554-ITA	17/10/2018	112537	prova	prova	2018	Grave
CMDA-18-000540-ITA	17/10/2018	112637	TR 15/0,42 KV - 250 K...	pippo	2017	Grave
CMDA-18-000539-ITA	17/10/2018	112537	prova	prova	2017	Grave
CMDA-18-000531-ITA	16/10/2018	112537	APP PREF 24 KV ISOL ...	123456	2015	Lieve

Después del clic, el sistema abre los detalles del defecto en el que se abre un posible contraditorio.


This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

El usuario tiene que ingresar dos fechas requeridas:


- Fecha propuesta para la retirada de material
- Fecha prevista Contradicitorio

Y hace clic en "Enviar contraditorio".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.



El estado del defecto permanece en el estado "Validado" y en el "Historial de actividades" se agrega el elemento "Contradicitorio Requerido".



Si Enel confirma el contradictorio, el usuario proveedor recibe una notificación y el estado de los cambios contradictorios de "Requerido" a "Confirmado".

## Sistema de notificaciones

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

The screenshot shows a web-based application interface for managing cases. At the top, there's a navigation bar with links: TSM, TCA, QCA, CMD, REPORT. Below the navigation, a banner displays a snowy mountain range. A red dashed box highlights a notification window titled "Notifiche". The notification content is as follows:

- User GestoreDif ha inviato un post sul tuo profilo**  
Per la scheda CMDA-18-000574-ITA hai richiesto di ritirare il materiale e un contraddittorio. Il PVR ha confermato/modificato la data proposta per il giorno 2018-10-22. Per l'esecuzione del contraddittorio il tecnico incaricato che dovrete contattare è Prova Prova - luisa.aversa@webresults.it. Sulla base dell'esito de...
- User GestoreDif ha inviato un post sul tuo profilo**  
Alla scheda CMDT-18-000180-ITA è stata associata la scheda ticket d'intervento ID <https://uatcr-e-mtm:cs2.force.com/WRdev/s/case/5003E00000EQq6qQAD>. Il PVR monitorerà, ai fini del Vendor Rating, il Vostro tempo netto d'intervento che decorre dalla data d'invio del presente messaggio/notifica. Eventuali azioni/conclu...
- User Segnalante ha inviato un post sul tuo profilo**  
Il ticket ID N° CMDT-18-000152-ITA è stato certificato per il suo utilizzo nel Sistema Vendor Rating Aziendale. Il dato sarà Trasesso dal PVR, Gestore delle difettosità, al Procurement, con il prossimo report trimestrale. <https://uatcr-e->

At the bottom right of the notification window, there's a message: > **Contraddittorio Richiesto** 22/10/2018, 12:09

## Receiving mail

The screenshot shows a Gmail inbox with the following details:

- Scrivi** button
- Posta in arrivo** 41
- Sandbox: ENEL MLM - Components and Materials Defect** Posta in arrivo
- User GestoreDif** utenzecmd@gmail.com [tramite](#) muliec13bae9pu0k.a2tg3mg.3e-11vhuy.cs82.bnc.sandbox.salesforce.com a me
- Message content: Per la scheda CMDA-18-000574-ITA hai richiesto di ritirare il materiale e un contraddittorio. Il PVR ha confermato/modificato la data proposta per il giorno 2018-10-22. Per l'esecuzione del contraddittorio il tecnico incaricato che dovete contattare è Prova Prova - [luisa.aversa@webresults.it](mailto:luisa.aversa@webresults.it). Sulla base dell'esito dell'analisi tecnica sarà cura del Gestore delle Difettosità confermare la certificazione per il Vendor Rating del dato o archiviare la scheda. <https://uatcr-e-mtm:cs2.force.com/WRdev/s/case/5003E00000EREIIQAP> ...
- [Messaggio troncato] [Visualizza intero messaggio](#)**
- Rispondi** and **Inoltra** buttons

El ítem "Contradicitorio Confirmado" se informa en el estado de las Actividades.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

Cuando Enel confirma la validación del contraditorio, el historial de actividad se actualiza con el elemento "Contraditorio Ejecutado"

En el caso de que ENEL certifica un defecto sin ticket, el proveedor recibe una notificación.

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

The screenshot shows the MLM system's interface for managing component and material defects. The main page displays a case titled "CMDA-18-000574-ITA" with a status of "Certificata". Below the case title, there are two tabs: "DETTAGLIO" and "LISTE CORRELATE". Under "DETTAGLIO", there is a table for "Barcode/Seriali (1)" with one entry: AD-000000514 and barcode 0278051125371841LP. Under "LISTE CORRELATE", there is a table for "Certificación Vendor Rating (1)" with columns: TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE, ANNO, TRIMESTRE, GIORNI DI INTERVENTO, and DOCUMENTO. The "Certificación Vendor Rating" table has one row. On the right side of the screen, there is a sidebar titled "Notifiche" (Notifications) with three entries from "User GestoreDif". Each notification includes a timestamp (e.g., "15 minuti fa su WRdev") and a link to the MLM system.

Y una e-mail con el siguiente texto:

*El defecto sin número de identificación del boleto CMDA-18-000574-ITA ha sido certificado para su uso en el Sistema de Calificación de Proveedores de la Compañía. El PVR, el Gestor de defectos, transmitirá los datos al procurement, con el próximo informe trimestral.*

The screenshot shows an email inbox with a message from "User GestoreDif" with the subject "Sandbox: ENEL MLM - Components and Materials Defect". The message body is identical to the one in the MLM system notification, stating that the defect has been certified for use in the Vendor Rating System and will be transmitted to procurement via the next quarterly report. The message was sent at 12:51 (2 ore fa).

Si desea conocer los detalles de la "Certificación de calificación del proveedor", tiene que hacer clic en el enlace presente tanto en la notificación como en el correo electrónico y acceder a las "Listas relacionadas".

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

The screenshot shows a software interface for managing certificates. At the top, there's a navigation bar with a yellow folder icon, the text 'CIVIDATA-10-00003/4-ITA', and a 'Segui' button. Below the navigation bar, a progress bar indicates the status: 'Stato Certificata' (green), followed by three grey steps, then 'Certificata' (blue). To the right of the progress bar is the status 'Archiviatata'. The main content area is divided into sections:

- DETALIO LISTE CORRELATE**: This section contains three tables:
  - Barcode/Seriali (1)**: Shows a single row with columns: BARCODE/SERIAL NAME, BARCODE, SERIAL NUMBER FORNITORE, TERMINE GARANZIA, and STATO SERIAL NUMBER. The data is: AD-0000000514, 0278051125371841LP.
  - Certificazione Vendor Rating (1)**: Shows a single row with columns: TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE, ANNO, TRIMESTRE, GIORNI DI INTERVENTO, and DOCUMENTO. The data is: Totale, 2018, 4, 0, with a link to download the CSV file.
  - Allegati (1)**: Shows a single row with columns: NOME FILE and DESCRIZIONE TIPO FILE. The data is: test, Documento Analisi Tecnica.
- Storico Attività**: A sidebar listing the history of the document with icons and dates:
  - Bozza: 22/10/2018, 10:48
  - Invia: 22/10/2018, 10:55
  - Validata: 22/10/2018, 10:56
  - Contraddirittorio Richiesto: 22/10/2018, 12:09
  - Contraddirittorio Confermato: 22/10/2018, 12:51
  - Contraddirittorio Eseguito: 22/10/2018, 15:06
  - Certificata: 22/10/2018, 15:31

### 3.1.3. Informes CMD

El usuario proveedor puede indicar los informes preconfigurados accediendo a la página de inicio de MLM.

The screenshot shows the MLM software homepage. At the top, there's a banner with a snowy mountain background and a red circular logo. Below the banner, a navigation menu includes links for TSM, TCA, QCA, CMD (with a dropdown arrow), REPORT (with a dropdown arrow), and a user profile icon. The main content area features a large orange 'WELCOME!' message and a large orange/red progress bar graphic. On the left side, there's a sidebar with links: ANOMALIE SENZA TICKET, ANOMALIE CON TICKET, and CERTIFICAZIONE DATI TOTALE.

- **Defectos con ticket** ("defecto detectado = Sí / defecto detectado = NO).

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

TICKET NR	NUMERO SCHEDA ANOMALIA ↓	DATA REGISTRAZIONE SCHEDA	DATA DI RILEVAZIONE	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	DATA APERTURA TICKET	COUNTRY	QUANTITÀ Somma	ANNO COSTRUZIONE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	TIPO UNIFICAZ
CMDT-18-000167-ITA	CMDA-18-000479-ITA	01/10/2018	01/10/2018	-	- ITA		1	2013	112537	prova	prova
CMDT-18-000165-ITA	CMDA-18-000474-ITA	28/09/2018	19/12/2017	-	- ITA		1	2011	112537	APP PREF 24 KV ISOL SF6 CON EST AUT 16 KA CAB SEC	-
CMDT-18-000164-ITA	CMDA-18-000473-ITA	28/09/2018	11/04/2018	-	- ITA		1	2016	112537	ffffff	-
CMDT-18-000163-ITA	CMDA-18-000468-ITA	28/09/2018	07/03/2018	-	- ITA		1	2016	112537	8262 - TR 15/0,42 KV - 250 KVA - UE GST001	GST001
CMDT-18-000161-ITA	CMDA-18-000469-ITA	28/09/2018	01/09/2018	-	- ITA		1	2018	112537	prova	-

- **Defectos sin ticket ("defecto detectado = Sí / defecto detectado = NO).**

Record totali	Totale Quantità	Totale Rilevata Difettosità	Totale Impatto sulla Sicurezza	Totale Riutilizzabilità del Materiale								
10	9	10	0	0								
NUMERO SCHEDA ANOMALIA ↓	DATA REGISTRAZIONE SCHEDA	DATA DI RILEVAZIONE	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	COUNTRY	QUANTITÀ	ANNO COSTRUZIONE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	TIPO UNIFICAZIONE	LIVELLO DI TENSIONE	MODELLO FORNITORE	DESCRIZIONE DELLA DIFETTOSITÀ
CMDA-18-000439-ITA	26/09/2018	01/09/2018	-	ITA	1	2018	112537	prova	-	AT	prova	prova
CMDA-18-000438-ITA	26/09/2018	01/09/2018	-	ITA	1	2018	112537	prova	-	AT	prova	prova
CMDA-18-000402-ITA	24/09/2018	01/09/2018	24/09/2018	ITA	1	2018	112537	prova	-	MT-BT	prova	prova
CMDA-18-000399-ITA	21/09/2018	20/09/2018	-	ITA	1	2012	533001	pippo	-	AT	23411141	afasdadsa
CMDA-18-000392-ITA	20/09/2018	03/09/2018	20/09/2018	ITA	1	2013	112537	prova	-	AT	prova	prova
CMDA-18-000390-ITA	19/09/2018	24/08/2018	19/09/2018	ITA	1	2013	112537	prova	84848	AT	prova	prova

- **Certificación de datos totales**

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.

RAPPORTO  
CMD Certificazione Tot Vendor Rating

Record totali	Totale Quantità	Totale Tempo Netto											
4	4	0											
NUMERO SCHEDA ANOMALIA	DATA INVIO SCHEDA AL FORNITORE	DATA APERTURA TICKET	COUNTRY	QUANTITÀ	ANNO COSTRUZIONE	MATRICOLA ENEL	DESCRIZIONE DELLA MATRICOLA	TIPO UNIFICAZIONE	MODELLO FORNITORE	TIPO DIFETTO	PESO DEL DIFETTO	VENDOR RATING	CUI
CMDA-18-000403-ITA	-	-	ITA	1	2018	112537	prova	-	prova	Da Specifica	Grave	Sì	2780
CMDA-18-000410-ITA	-	-	ITA	1	2013	112537	prova	-	prova	Elettrico	Critico	Sì	2780
CMDA-18-000465-ITA	-	-	ITA	1	2016	112537	demo	-	aaaa	Mecanico/Strutture	Lieve	Sì	2780
CMDA-18-000414-ITA	-	05/08/2018	ITA	1	2018	112537	prova	-	prova	Elettrico	Grave	Sì	2780
Totali complessivo (4 record)				4									

### 3.4 Configuración regional


El Proveedor puede cambiar la configuración regional clic en la pestaña “configuración regional”

LOCALE SETTINGS

la página “configuración regional” ya está abierto y el proveedor, utilizando las tres listas de selección, puede cambiar:


- Zona horaria**
- Lugar (Zona)**
- Idioma (ENG, POR, ITA, ESP)**

This document contains proprietary information of Enel SpA and shall only be used by the recipient in relation to the purposes for which it was received.  
Any form of reproduction or disclosure without the express consent of Enel SpA is prohibited.



y luego se puede guardar los cambios, hacer clic en el botón “Guardar”.

### 3.5 Manual de Usuario Proveedor



La funcionalidad de descarga manual permite al usuario tener el manual disponible en cualquier momento. Al hacer clic en el enlace "Manual de usuario", puede consultar el sitio web [globalprocurement.enel.com](http://globalprocurement.enel.com) y comenzar a descargar el manual correspondiente en formato .pdf.